



Cómo eliminar humedades en paredes y techos

PASO A PASO



Jose Antonio García
Suministros de Pinturas y Soporte Técnico

Tratamiento paredes y techos afectados por humedades



01



02

Humedecer el soporte en pequeñas zonas de trabajo con una bayeta humedecida en una mezcla de agua con lejía: 200 lejía-800 ml. agua.

Dejar actuar durante 10-15 min. y lavar con bayeta y abundante agua limpia.

Si se dispone de un equipo de agua a alta presión (máx. 150 bars) y las condiciones lo permiten el trabajo de aclarado se hará de manera más cómoda.

Sobre las manchas difíciles de eliminar aplicar **TKROM SPRAY ANTIMOHO**.

Dejar actuar el producto durante 50-60 minutos y frotar con un estropajo o cepillo de nylon humedecido con agua limpia. Posteriormente aclarar con bayeta humedecida en agua.

NOTA: No realizar este trabajo en seco, las esporas de moho se esparcirán por toda la estancia.



IMPRESCINDIBLE:
usar guantes de goma, mascarilla
y gafas de protección



En caso de encontrarnos con paredes en mal estado:
desconchados de pintura,
ampollas, etc. Sanear previamente
estos desperfectos con espátula
o cepillo de púa metálicas y lijar
posteriormente con papel de lija
grano P100-P120

Aplicar una capa a rodillo o brocha
a toda la superficie de **TKROM**
LIMPIADOR REFORZANTE para
asegurarnos la eliminación de las
esporas del interior del soporte.

Dejar secar el soporte durante
varios días/semanas antes de
proseguir los trabajos.

Dilución: listo uso

Rendimiento: 20 m²/litro



Jose Antonio García



TRATAMIENTO
PAREDES Y TECHOS
HUMEDADES



Aplicar una capa de **TKROM IMPRIMACIÓN FIJADORA F1** sobre las zonas saneadas y sobre las superficies que por la humedad no presenten buena dureza superficial.

Dilución: 1 Lt. **TK F1** con 1 Lt. agua

Rendimiento mezcla: 20 m²

Incorporar **ADITIVO ANTIMOHOO** al agua de mezcla para reforzar la acción antimoho.

Enmasillado de agujeros y zonas con irregularidades con **TKROMPLAST ESTANDAR**.

Aplicaremos con espátula una primera capa. Una vez seca, aplicaremos una segunda capa.

Cuando esté completamente seca la masilla (48 h) lijaremos las zonas reparadas con papel de lija gramo P220.



ELIMINANDO EL MOHO EVITAS

infecciones cutáneas, alergias,
episodios de asma e irritaciones



07



08

Fase de enmascarado.

Cortando la luz, desmontaremos las llaves de luz, lámparas, interruptores, etc.

Luego encintaremos marcos de puertas, puertas y en general todo aquello que pueda mancharse.

Terminaremos tapando el suelo con plástico o cartón de suelos fijándolo al rodapié con cinta.

Antes de pintar aplicar sobre las manchas de humedad amarillentas **TKROM SPRAY ANTIMANCHAS** (en superficies pequeñas) o pintura **TKROM ANTIMANCHAS** a rodillo o pincel (en superficies grandes).

Tiempo de secado antes de pintura: 8h

Las manchas de humedad atraviesan las capas de pintura plástica, deben ser aisladas.



Jose Antonio García



TRATAMIENTO
PAREDES Y TECHOS
HUMEDADES




Empezamos pintando el techo
y luego las paredes.

Aplicar dos capas de pintura
plástica **ANTIMOHO TKROM**
respetando un tiempo entre capas
de mínimo 8 horas.

Dilución: 15-20% agua

Rendimiento: B/15 Lt: 75 m² en
dos capas





A+

CARACTERÍSTICAS:

Pintura plástica de acabado mate a base de copolímeros acrílicos. Exterior- interior

Tecnología antisalpicado

Excelente cubrición y buena lavabilidad

Bajos niveles COV'S y libre de amoniaco

USO SOBRE:
HORMIGÓN
CEMENTO
LADRILLO
YESO



Jose Antonio García



96 15 20 300

www.joseantoniogarcia.com



Jose Antonio García
Suministros de Pinturas y Soporte Técnico